

物流を支えるエキスパートを目指して

## 01 オートサービスショー2019

5月16～18日までオートサービスショー2019が東京ビックサイトで行われました！自動車整備業に必要な機械や工具、エーミングサポートツール等の次世代に向けた新しい商品等が多数展示されていました。その中から新商品の一部をご紹介します。

### DRY-ICE POWER

### なぜドライアイス？

- ◆01 強力な剥離の原理  
-79℃の瞬間冷却による付着物の熱収縮力と付着物の隙間での750倍の体積膨張力
- ◆02 プラस्ट材が残らない  
ドライアイスは洗浄後に固体から気体へ
- ◆03 ドライアイスは柔らかい  
研磨力が低く、洗浄機内でドライアイスのパウダー化も可能
- ◆04 環境に優しいECO洗浄  
ドライアイスは、工業生産の副産物による二酸化炭素を有効利用



ドライアイス洗浄機  
GT-120E

洗浄後



洗浄前



気になる商品がありましたら、ぜひご連絡ください！

### 話題の新商品も！



G-scan3  
<スキャンツール>



YN-1234PROW  
<エアコンマスターPRO>

## 02 KTC新商品のご案内



光軸調整レンチ (ラケットタイプ)

KTCから大型車向け  
新商品が発売しました。

各メーカー  
トラックに  
対応！

超ロング！



定価 6,280円

可変配光型の光軸調整におすすめ！  
これ一本で今まで困難だった作業がスムーズに！！

## 03 IHI製ターボのご案内

新品・リビルトの  
取り扱い始めました！



純正採用もされているターボメーカー！  
車種設定が有ればIHI指定で新品、  
またはリビルトで取り寄せできます！



乗用車からトラック、建機まで多数♪

YUZEN 株式会社 友善商事  
AUTO PARTS 自動車部品・用品・総合商社

事業内容：トラック・トレーラー部品・用品・機械工具販売・ケルヒャー正規代理店 **KARCHER**  
 本社：石巻市湊字大門崎135-3 TEL：0225-93-0660 FAX：0225-94-5643  
 古川営業所：大崎市古川荒谷字本町東77 TEL：0229-25-5436 FAX：0229-25-5437  
 仙台営業所：仙台市宮城野区中野3-1-7 C棟 TEL：022-353-7891 FAX：022-353-7892  
 メカニカルサポート部門 TEL&FAX：0225-23-8450

# おすすめ商品の紹介

## マジカルコートGクリア



内容品:コート剤本体・専用スポンジ  
容量:200ml

**お手軽撥水コート剤** <ガラス全面OK>

梅雨に入る前に施工いかがでしょうか!?  
以前紹介したウロコ取りも一緒に使って  
頂くことでさらに視界良好♪

### ◆使用方法◆

- ①ガラスをきれいに洗い流し、汚れ等を取り、拭き上げる
- ②本体をよく振り、スポンジで縦・横に均一に塗り乾燥させる
- ③表面が白くなったら水で濡らして固く絞ったタオルで拭く
- ④乾いたタオルで仕上げ拭きして完成!

販売価格 **¥3,500** +税

1点お買い上げごとに  
仕上げクロス1枚プレゼント



## Dr. Leak **エアコン漏れ止め剤**

<蛍光剤、潤滑油入り漏れ止め剤>




「Dr. Leak」とは・・・

蛍光剤、潤滑剤やR134aガス、  
漏れ止め剤も入っている多機能的な商品です。高品質なうえに  
価格はリーズナブルになっております。あらかじめ入れておく事で  
突然のガス漏れにも対応してくれる役目もあります!  
エアコンを使う機会が多くなるこの時期ぜひおすすめな商品です♪

### Dr. Leak特徴

- 安全性** SAE J2297規格認定品。ノーポリマー配合。国内外カーエアコン&回収器メーカーによるテスト済
- 即効性** 注入後15~30分ほどで、0.5mm以下の冷媒ガス漏れはほとんど止まる
- 持続性** 漏れ止め効果、漏れ検知効果はカーエアコンの中に循環される限りは、持続的に予防
- 経済性** 従来のカーエアコン修理費用よりはるかに経済的な価格
- ブランド性** 世界カーメーカーで新車出荷時に採用されている特許品と純正品を使用している

### Dr. Leakの漏れ検知&漏れ止めの図



### ミニキット



### Dr. Leak蛍光剤漏れ止め剤

3本セットと専用ホース1本のミニキットも有ります。



※電動コンプレッサーを搭載したハイブリッド車(HV)と電気自動車(EV)には使用できません。  
注入後カーエアコンのガスクリーニングをすると、漏れ止め剤の効果が低減する恐れがあります。